



**V E R B A L E DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA'
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UN MASSAGGIATORE
AUTOMATICO**

-----0000000-----

E' stata costituita la Commissione d'idoneità relativa all'acquisto di quanto evidenziato in oggetto.
La Commissione risulta composta da:

Direttore UOC Accettazione d'Urgenza dr. Raniero Spaterna - Presidente
Direttore ff UOC Ingegneria Clinica – Ing. Claudio Cecchini - Componente
Coordinatore Infermieristico Professionale Esperto – Dr.ssa Lucia Folla - Componente

Alle ore 11.00 del 08.05.2018 la Commissione presente in tutti i suoi membri presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio n. 25, si costituisce e ciascun componente dichiara l'assenza di incompatibilità, astensione e conflitto d'interesse per la nomina a presidente/componente della medesima.

La UOC Approvvigionamenti ha provveduto a trasmettere alla Commissione le offerte pervenute per l'indagine in oggetto:

<u>Numero Protocollo</u> <u>Informatico</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>	<u>Data</u>	<u>Stato offerta</u>
1520522925711	SAGO MEDICA SRL 01122350380	Forma singola	giovedì 8 marzo 2018 16.28.45 CET	Valida
1520518751796	Mortara Instrument Europe srl 03896820374	Forma singola	giovedì 8 marzo 2018 15.19.11 CET	Valida
1520501318604	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL 03301251207	Forma singola	giovedì 8 marzo 2018 10.28.38 CET	Valida

Si passa all'esame tecnico delle offerte:

ZOLL MEDICAL SRL:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
1	AutoPulse Plus	8700-0740-11	458415	NON IDONEO per quanto dettagliato di seguito
2	Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio per AutoPulse®	8700-0752-11	142895	
1	Custodia di Trasporto Morbida per AutoPulse®	8700-000758-01	-	
1	Lifeband ® Cof. 1 pz	8700-0701-11	142882	



1	Caricabatterie MC per batterie AutoPulse®	8700-0753-11	142898	
---	---	--------------	--------	--

L'offerta sopra riportata, non è stata ritenuta idonea dal Direttore UOC Accettazione d'Urgenza e dal Coordinatore Professionale Esperto per i seguenti motivi e dal Coordinatore Infermieristico Professionale Esperto:

1. Non è utilizzabile in rete, ma solo a batteria; (OK)
2. non è modificabile la profondità di compressione;
3. non è modificabile la frequenza di compressioni;
4. non è radiotrasparente se non in una parte terminale della tavola in quanto alla base è contenuto il motore, quindi il suo uso in emodinamica limita in modo importante l'esecuzione della procedura; (OK)
5. non possiede il protocollo di compressione 15:2;
6. inoltre il massaggiatore Zoll utilizza dei sistemi a fascia di compressione che sono monouso e di un costo considerevole, contrariamente all'altro dispositivo;
7. Non ha il protocollo 15:2, adatto all'uso in ambito pediatrico.

il Direttore ff. dell'UOC Ingegneria Clinica per quanto di competenza (marcatura CE) dichiara il prodotto idoneo.

MORTARA INSTRUMENTS EUROPE SRL:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
1	Corpuls CPR: Braccio corpus cpr Tampone misura L/XL, Tampone misura S/M SD-Card 8 GB con View2 basic (Versione 2.0) Manuale d'uso Batteria Polimeri di Litio	273880051	1370825/R	IDONEO
1	Alimentatore Completo di Cavo – comprende cavo (1,8 m) per collegamento alla rete	273880041	1370854/R	
1	Quadboard Base Radiotrasparente per utilizzo ospedaliero	273091781	1370846/R	
1	Zaino di Trasporto. Può contenere braccio, alimentatore ed una base	273091791	ND	
1	Tracolla per Zaino	273091811	ND	

L'offerta sopra riportata è stata ritenuta idonea per i seguenti motivi:

1. E' utilizzabile sia in rete che a batteria;
2. E' modificabile la profondità di compressione;
3. E' modificabile la frequenza di compressioni;
4. E' radiotrasparente in tutte le sue parti ad eccezione del pistone centrale, dando così solo una minima interferenza nell'uso in ambito delle procedure di emodinamica ;
5. Possiede il protocollo di compressione 15:2;



6. Non ha consumabili monouso ma solo pistoni riutilizzabili dopo sterilizzazione
7. Ha un range di spessore del torace che va da 14 a 34 cm, senza limitazioni di peso del paz e con limitazioni in ampiezza per toraci superiori a 48 cm, questo unitamente al protocollo 15:2, presente già nella macchina e alla regolazione della profondità di compressione, ne fa un prodotto utilizzabile anche in ambito pediatrico.

SAGO MEDICA SRL:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	CODICI	RDM	ESITO VERIFICA
N.1	SISTEMA AUTOMATICO DI COMPRESSIONE TORACICA MOD. EASY PULSE	EMOA400000	1509845	NON IDONEO

L'offerta sopra riportata, non è stata ritenuta idonea dal Direttore UOC Accettazione d'Urgenza e dal Coordinatore Professionale Esperto per i seguenti motivi:

1. non è modificabile la profondità di compressione;
2. non è modificabile la frequenza di compressioni;
3. non è radiotrasparente, il suo uso in emodinamica limita in modo importante l'esecuzione della procedura; (OK)
4. Non ha il protocollo 15:2, adatto all'uso in ambito pediatrico.

Il Direttore ff UOC Ingegneria Clinica evidenzia che per quanto di competenza (marcatura CE) il prodotto risulta idoneo.

A fronte di quanto evidenziato, l'unica offerta che risulta idonea rispetto a quanto richiesto, risulta essere quella proposta dalla Mortara Instruments Europe Srl.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00

Letto e confermato, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

Dr. Raniero Spaterna

IL COMPONENTE

Dr.ssa Lucia Folla

IL COMPONENTE

Ing. Claudio Cecchini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax: 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA 00988090148